Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 29772

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00029772
Originador: 202 Mine

OT fecha creacion: 12/01/2016
OT fecha/hora impresion: 27/01/2016 20:34:43

Detalles del Equipo

Equipo:	WL013 966H CAT	Descripcion:	Wheel Loader
Serie:	RYF00599	Frente de Trabajo:	
Horometro:	9,026.00	Fecha/Hr. Requerida:	27/01/2016 00
Tipo de OT:	Preventive Maintenance Order	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: 966H -MAINTENANCE -1000HRS

Sistema: | Grupo: | Teller:

Tecnico: | Capataz: OLVER TRUJILLO JIMENO

Backlog: | Realizado (SI/NO)

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

Mantenimiento 1000 hrs PM3

Trabajo Realizado:

Se realizo Cambios de aceite:
- diferenciales
- aceite de motor, transmisión
- Filtros. Hidraulico, Motor, trasmision etc.
- Tanque engrase rellenado

Observaciones:

HOROMETRO : 9040 8.

INICIO (fecha/hora) 8:00 PM | FINAL (fecha/hora) 11:00 PM

José Andrade - Supervisor

Aprobado

FIRMA		
NOMBRE	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR

2	Revisar el nivel de aceite de los diferenciales	✓		
3	Revisar tuberías y fugas de aceite de diferencial frontal	✓		
4	Revisar tuberías y fugas de aceite de diferenciales posteriores	✓		
5	Revisar si existe partículas metálicas en los tapones magnéticos de diferenciales	✓		
6	Comprobar el correcto funcionamiento de los mandos finales	✓		
7	Revisar el nivel de aceite de los mandos finales	✓		
8	Revisar fisuras, marcas de desgaste en tuberías y mangueras	✓		
9	Revisar si existe partículas metálicas en los tapones magnéticos de mandos finales	✓		
10	Revisar crucetas y juntas universales	✓		